

9

 \triangleright

智能表一块, 准确度等级为 级。 3*100V.0.015-0.075-6A 电能裁控装置检修 预留挂表架*1 供电部门安装 \triangleright

配虫屏 高压侧 主要一二次设备 饭出备编名贾负断电电电电零接带保分仪熔缝温容线注料 葡酪流流压床地电护布表断雷湿量回来 電器整互互互工工显装式 器器度之名 早來 高屬 足感感感关示單直 銀 人來 值器器器 器 流 翻 流 翻 流 类 方案 统 M \nearrow 10kV 400*1000*2000 ս⊢⊗⊣ի CHY-E26 (TH) NSOL+∭ Q-NXO HY5WS-17/50 202 1 1Y-3*~ ⊢ ~ G2 進銭框 900*1000*2000 GN30-12/630 VS1-12/630-25 无过流无间锁带防贴DC220V CHS-DPS600W 612-A 200/5 ս⊢⊗⊣կ QQCHY-E26 (TH) 1223-10 200 /5 0.5/10P10 DXN-T III (63*6) 2500kVA \mathbb{Q} IZZB-10 x/5 0.2S JDZ-10 10/0.1 0.2 \sim G3 計量框 800*1000*2000 JDZ-10 150/5 0.2S CHY-E26 (\mathbb{Q} 12/0. \mathbb{Q} **⊗**= 团 母线: 0. .4kV CHY-E26 (TH) 2500kVA/ 3600A In=5000A(带久压) 612-A/V NXB-63 4P C63 YH1.5W-0.5/2.6 50 S/00% 997-RE (KLERE) TMY- \vdash 2 ·2***** 充电桩整流柜 HD13BX-3000/31 SCM1-800L | SCM1-800L | SCM1-400L | SCM1-250L 3300/800A | 3300/800A | 3300/800A | 3300/315A | 3300/250A 360KW 100*10) + PE: 元电桩整流柜2 CHY-E26 (TH 360KW 612-A **克电框整流柜3** 360KW 612-A KEERER + * (100*10)612-A MY - 3*612-A SCM1-800L 3300/800A 4*100*10) 8-2T9 HD13BX-1 3300/800A 3300/8 CHY-E26 (612-A H 5 施桩 339 3X-3000/31 1-8001 SCM1-4001 SCM1-2501 0/800A 3300/315A 3300/250A D3 胚电屏 整流柜G OKW V-219 6L2-A JKWDAFF(A-12) 612-A 750/5 NXB-63 4P C40 YH1.5W-0.5/2.6 CHY-E26 (TH) 10*40kVar 0组40kvar 7% III-0.6675Q50.5 AVI QSA-800/3P 秘护 D4 低压补偿屏 630 A JKWDAFF(A-12) 612-A 750 /5 NXB-63 4P C40 YH1.5W-0.5/2.6 CHY-E26 (TH 10*40kVar 0组40kvar III-0675Q5054I QSA-800/3P 施 低压补偿屏 630 A

 \Box

- 提供

		9		5		4	
		施电-06	图号	2023.09	日 期	校核	
					比例	审核	
ב	电气配置图	(2500kVA)	环网型箱变		CAD制图	审定 、	
ij					设计	批准	
	施工 緊與	1配电工程	充电桩项目配电工程				

 \bigcup

来

寅

没分分

 \mathbb{B}

 \bigcirc

D

 \bigcirc

В

说明:
1. 高压开关柜必须具有五防装置,防护性能不抵于IP3X,预留负控装置安装位置。
2. 柜体上要求厂家制作名称牌、如:分、合、各种指示灯和各类表计、为运行和维护提供:3. 进线柜应装电磁闭锁,变压器初设超温跳闸保护,高压柜内应增设可靠接地桩。
4. 母线与开关及开关间均须有安全防护隔板。
5. 安装后所有金属外壳必须接地,其接地电阻小于4财。
6. 预留安装表表计位置,所有计量由供电局安装,计量CT选用0.2S级。
7. 计量装置应按相关要求加装铅封,采用独立封闭玻璃观察小室。
8. 进出线均为下进下出方式。

T